

Zasady bezpieczeństwa użytkowania

Aby uniknąć uszkodzenia maszyny oraz możliwych zagrożeń dla użytkownika należy zapoznać z się z poniższymi zasadami przed pierwszym użyciem urządzenia.

- całkowicie zakazane jest rozmontowywanie maszyny przez kogokolwiek poza profesjonalnym serwisem
- należy przechowywać urządzenie w miejscu nienarażonym na dużą wilgoć oraz silne nasłonecznienie, gdyż mogą one spowodować jego uszkodzenie
- należy umieścić liczkę z dala od grzejników, materiałów łatwopalnych itp.
- przed przenoszeniem maszyny należy koniecznie ją wyłączyć oraz odłączyć od prądu, w innym wypadku może dojść do porażenia prądem
- do wciskania przycisków nie można używać twardych i ostrych przedmiotów, gdyż może to uszkodzić panel sterowania lub spowodować zwarcie, ewentualnie nawet porażenie prądem
- nie należy dotykać kabla sieciowego mokrymi rękami
- należy zwrócić szczególną uwagę, aby żadne przedmioty obce (jak na przykład gumki, spinacze, zszywacze itp.) nie dostały się do wnętrza maszyny, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie
- może dojść do zakłóceń w przypadku używania w pobliżu maszyny urządzeń bezprzewodowych (takich jak np. telefony)
- liczarka nie jest wodoodporna – należy dopilnować, aby pozostawała sucha
- należy unikać liczenia bardzo brudnych lub wilgotnych banknotów
- maszyna powinna być dobrze uziemiona
- należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dołączonego do maszyny; w żadnym wypadku nie można używać maszyny gdy przewód zasilający jest uszkodzony – może dojść wówczas do porażenia prądem
- szczególną uwagę należy zwrócić na obracające się elementy urządzenia – nie można zbliżać do nich narzędzi, dłoni (gdyż może to spowodować uraz), włosów ani ubrania (aby nie zostały wciągnięte)

Konserwacja

W maszynie znajdują się czujniki optyczne - jak czujnik zliczający czy czujnik podajnika. Gdy ulegną one zabrudzeniu lub gdy czujnik zostanie zasłonięty przez kurz, kawałek papieru itp., maszyna nie będzie działać poprawnie, dlatego należy okresowo czyścić maszynę.

Ponadto w celu zapewnienia prawidłowego działania, **co najmniej raz na pół roku maszyna powinna przejść czyszczenie, konserwację i regulację przeprowadzone przez profesjonalny serwis.**